

DNA Sub SSD a r.l

tel. 02 99 80 786

mail: info@dnasub.com

pec: pec@pec.dnasub.com

C.F. e P. IVA: 095412909

sede legale:

via Favaron, 68

20054 - Nova Milanese (MB)

sede operativa e consegna merci:

via Mantegna, 13

20030 - Senago (MI)

LISTINO COLLAUDI, TRATTAMENTI E REVISIONI RUBINETTERIA 2022/2023

Collaudo bombole intere (se con retina + € 5,00)

Bombolino stagna	(ricarica esclusa)	€ 35,00
S40	(ricarica esclusa)	€ 55,00
S80	(ricarica esclusa)	€ 63,00
7L	(ricarica esclusa)	€ 55,00
10L	(ricarica esclusa)	€ 55,00
15L	(ricarica esclusa)	€ 67,00
10+10L	(ricarica esclusa)	€ 99,00
12+12L	(ricarica esclusa)	€ 110,00

Art.	Descrizione	Prezzo
Lavorazioni Varie		
LAV 0001	Smontaggio + rimontaggio retina	€ 5,00
LAV 0010	Smontaggio + rimontaggio mono fino a lt. 10	€ 15,00
LAV 0015	Smontaggio + rimontaggio mono fino a lt. 15	€ 16,00
LAV 0018	Smontaggio + rimontaggio mono fino lt. 18	€ 17,00
LAV 1010	Smontaggio + rimontaggio bibo 10+10	€ 19,00
LAV 1515	Smontaggio + rimontaggio bibo 15+15	€ 19,00
LAV BI10	Smontaggio + rimontaggio fondello bibo 10+10	€ 4,00
REVRUBM	Revisione rubinetto monoattacco	€ 22,00
REVRUBB	Revisione rubinetto biattacco	€ 30,00
Revisioni		
SUB 0010	Rev+int bombola fino a lt.10	€ 40,00
SUB 0015	Rev+int bombola fino a lt.15	€ 47,00
SUB 0018	Rev+int bombola fino a lt.18	€ 51,00
Trattamento esterno		
TRE 0001	Spicchiatura	€ 9,00
TRE 0010	Trattamento esterno bombola fino a lt. 10	€ 46,00
TRE 0015	Trattamento esterno bombola fino a lt. 15	€ 57,00
TRE 0018	Trattamento esterno bombola fino a lt. 18	€ 61,00
	Solo zincatura	€ 37,00
	Solo sabbiatura	€ 28,00
Trattamento interno		
TRI 0010	Trattamento interno bombola fino a lt. 10	€ 20,00
TRI 0015	Trattamento interno bombola fino a lt. 15	€ 27,00
TRI 0018	Trattamento interno bombola fino a lt. 18	€ 61,00
Spese		
SPE 0006	Compenso ISPESL per certificato cumulativo	€ 1,00
SPE BA15	Bollo anticipato ESCL. ART. 15	€ 16,00