

DNA Sub SSD a r.l.

tel. 02 99 80 786

mail: info@dnasub.com

pec: pec@pec.dnasub.com

C.F. e P. IVA: 09541290962



sede legale:

via Favaron, 68
20054 - Nova Milanese (MB)

sede operativa e consegna merci:

via Mantegna, 13
20030 - Senago (MI)

LISTINO RIPARAZIONI 2023

REVISIONE PLUS EROGATORI

COSTO MANODOPERA, ESCLUSO KIT E RICAMBI SPECIALI

Erogatore Completo + Octopus	50,00 € + Kit
Erogatore Completo	45,00 € + Kit
Erogatore Solo 1° Stadio	35,00 € + Kit
Erogatore Solo 2° Stadio	20,00 € + Kit
Revisione per uso Ossigeno ed EAN 50	10,00 € (in aggiunta alla revisione)
Supplemento erogatori molto vecchi/ossidati/incrostati - nessita autorizzazione a per superamento preventivo -	15,00 € (in aggiunta alla revisione)
Supplemento urgenza (consegna entro 2 gg lavorativi) VERIFICA FATTIBILITA' DI VOLTA IN VOLTA	25,00 € (in aggiunta alla revisione)
Erogatore Poseidon (a stadio)	70,00 € (incluso kit)
Erogatore Poseidon completo (con 1 secondo stadio)	140,00 € (incluso kit)
Erogatore Atomic completo (con 1 secondo stadio)	150,00 € (incluso kit)

REVISIONE STANDARD GRUPPO ARA

COSTO A FORFAIT ESCLUSI RICAMBI SPECIALI

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO NEL CASO IN CUI NON CI SIA IL KIT

Erogatore Completo + Octopus	60,00 €
Erogatore Completo	55,00 €
Erogatore Solo 1° Stadio	40,00 €
Erogatore Solo 2° Stadio	25,00 €
Revisione per uso Ossigeno ed EAN 50	10,00 € (in aggiunta alla revisione)

REVISIONE PLUS GAV

COSTO MANODOPERA, ESCLUSO KIT E RICAMBI SPECIALI

Revisione Plus GAV con corrugato standard	30,00 € + Kit
Revisione PLUS GAV con comando pneumatico (Mares, Free Shark)	50,00 € + Kit
Revisione PLUS GAV mod HUB MARES	100,00 € + Kit

REVISIONE STANDARD GAV

COSTO A FORFAIT ESCLUSI RICAMBI SPECIALI

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO NEL CASO IN CUI NON CI SIA IL KIT

Revisione Standard GAV con corrugato standard	40,00 €
Revisione STANDARD GAV con comando pneumatico (Mares, Free Shark)	70,00 €
Revisione STANDARD GAV mod HUB MARES	170,00 €

REVISIONE PLUS COMPUTER

COSTO MANODOPERA, ESCLUSO KIT E RICAMBI SPECIALI

Computer Sonda	30,00 € + Kit
Computer	35,00 € + Kit
Aladin Pro	125,00 € (Kit Incluso)
Aladin Pro Vecchio Tipo	60,00 € (Kit Incluso)

REVISIONE STANDARD COMPUTER

COSTO A FORFAIT ESCLUSI RICAMBI SPECIALI

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO NEL CASO IN CUI NON CI SIA IL KIT

Computer Sonda	40,00 €
Computer	45,00 €

La Revisione Plus Dell'erogatore Include Sempre:

- Smontaggio Completo
- Lavaggio In Ultrasuoni Con Soluzione Specifica
- Risciacquo Ed Asciugatura
- **Utilizzo Kit Ricambi Completo**, In Cui Sono Sempre Inclusi La Valvola (Se Previsto Dal Modello), Il Filtro Sinterizzato Del 1° Stadio, La Membrana E/O La Membrana Di Protezione Ambientale (Se Prevista Dal Modello) Ed Altra Minuteria
- Taratura Con Strumentazione Specifica
- Collaudo Idrostatico Di 20' Con Bombola Sopra I 200 Bar

Sono Esclusi I Ricambi Speciali, Che Verranno Valutati Di Volta In Volta A Seconda Delle Necessità (Fruste, Boccagli, Parti Rotte/Consumate/Spezzate Ecc...)

Nel Caso Di Sostituzione Di Ricambi Speciali Procederemo Senza Ulteriori Comunicazioni Per Importi Entro 35 Euro

La Revisione Standard Del Gruppo Ara Include Sempre:

- Smontaggio Completo
- Lavaggio In Ultrasuoni Con Soluzione Specifica
- Risciacquo Ed Asciugatura
- **Sostituzione O'ring Ed Ingrassaggio**
- Taratura Con Strumentazione Specifica
- Collaudo Idrostatico Di 20' Con Bombola Sopra I 200 Bar

Sono Esclusi I Ricambi Speciali, Che Verranno Valutati Di Volta In Volta A Seconda Delle Necessità (Valvole, Membrane, Filtri, Fruste, Boccagli Ecc...)

Nel Caso Di Sostituzione Di Ricambi Speciali Procederemo Senza Ulteriori Comunicazioni Per Importi Entro 35 Euro

La Revisione Del Computer Include Sempre:

- Apertura Vano Batteria, Pulizia Cassa E Sede O'ring
- Utilizzo Kit Batteria/Sostituzione Batteria
- Sostituzione O'ring E Lubrificazione
- Collaudo Idrostatico Con Camera Test A 5 Atm

DIFFERENZE TRA REVISIONE PLUS E REVISIONE STANDARD

PLUS	STANDARD
Sostituzione o'ring+ valvola + membrana + filtro sinterizzato+minuteria a prescindere dalle condizioni (ove previste dal modello)	Sostituzione o'ring + valutazione condizione delle altre parti
Prezzo manodopera + kit	Prezzo forfettario + parti speciali in aggiunta
Il prezzo varia a seconda della marca e del modello, perchè i kit di manutenzione non hanno sempre lo stesso costo	Il prezzo varia a seconda delle condizioni generali dell'attrezzatura, oltre al fatto che le parti speciali hanno prezzi diversi a seconda della marca e del modello
Difficilmente ci sono parti speciali in aggiunta	Questo servizio è disponibile solo nel caso in cui il kit di manutenzione NON sia disponibile
La manutenzione PLUS non prevede la sostituzione di boccagli e/o fruste, da calcolare separatamente	La manutenzione STANDARD non prevede la sostituzione di boccagli e/o fruste, da calcolare separatamente

LISTINO SARTORIA 2023

Riparazione Mute Stagne

Sostituzione Collo

Collo Neoprene Superstech	Cad. 65,00 €
Lattice	Cad. 65,00 €
Lattice Hd	Cad. 75,00 €

Sostituzione Polsi

Polsini Neoprene	Cad. 35,00 €
Lattice	Cad. 35,00 €
Lattice Heavy Duty	Cad. 45,00 €
Manichette	Cad. 55,00 €

Cappuccio

Cappuccio Lattice	Cad. 85,00 €
-------------------	--------------

Cavigliere

Cavigliera Cuffie In Lattice	Cad. 40,00 €
------------------------------	--------------

Calzari

Calzari Calza Stagna In Lattice	Cad. 45,00 €
Calza Stagna Neoprene	Coppia 190,00 €
Calzari Flex	Coppia 190,00 €
Calzari Quick	Coppia 190,00 €
Calzari Quick Con Velcro	Coppia 210,00 €
Rockboots - Calzari Hd	Coppia 160,00 €
Rockboots - Calzari Proof 3	Coppia 170,00 €
Rockboots - Calzari Style 5	Coppia 180,00 €

Ceniera

T-Zip Incollata	Cad. 240,00 €
T-Zip Cucita	Cad. 260,00 €
Ikk Incollata	Cad. 270,00 €
Ikk Cucita	Cad. 290,00 €
Bdm Metallo Incollata	Cad. 270,00 €
Bdm Metallo Cucita	Cad. 290,00 €
Bdm Metallo Heavy Duty Incollata	Cad. 370,00 €
Bdm Metallo Heavy Duty Cucita	Cad. 390,00 €
Bdm Metallo Heavy Duty Oltre 105 Cm	Su Preventivo

Protezioni

Melco Gomiti	Coppia 55,00 €
Melco Ginocchia	Coppia 85,00 €
Melco Suola Calza	Coppia 55,00 €
Melco Glutei Coppia	Su Prev.
Cordura 1000 Gin. Su Tril.	Coppia 230,00 €
Kevlar Ginocchia Su Tril.	Coppia 250,00 €

Tasca

Tasca App.Ta Con Colla	Cad. 75,00 €
Tasca App.Ta Con Cucitura	Cad. 85,00 €
Solo App.Ne Con Colla	Cad. 45,00 €
Solo App.Ne Con Cucitura	Cad. 65,00 €

Bretelle

Bretelle Elastiche Regolabili
Sottocavallo

Coppia 55,00 €
Cad. 35,00 €

Valvole

Valvola Si-Tech Carico
Si-Tech Carico Laterale
Si-Tech Scarico
Apeks Carico
Apeks Scarico Bass Profilo
Apeks Alto Profilo
Si-Tech P-Valve
App.Ne P-Valve Halcyon....
Rev.Valvola Di Carico

Cad. 70,00 €
Cad. 70,00 €
Cad. 70,00 €
Cad. 80,00 €
Cad. 80,00 €
Cad. 80,00 €
Cad. 130,00 €
Cad. 40,00 €
Cad. 30,00 €

Ristagnatura

Ristagnatura Con Aquasure
Con Bandelle In Gomma

Su Preventivo - Non Meno Di 380,00 €
Su Preventivo - Non Meno Di 380,00 €

Test Tenuta Stagna

Test Tenuta Stagna

Cad. 35,00 €

Riparazione Mute Umide

Sostituzione Collo

Collo 3mm Liscio
Collo 5mm Liscio
Collo Superstrech Mod. Stagna

Cad. 25,00 €
Cad. 30,00 €
Cad. 49,00 €

Sostituzione Polsino

Polsino 3mm Liscio
Polsino 5mm Liscio

Cad. 20,00 €
Cad. 25,00 €

Sostituzione Caviglia

Caviglia 3mm Liscio
Caviglia 5mm Liscio

Cad. 27,00 €
Cad. 32,00 €

Cappuccio

Cappuccio 3mm
Cappuccio 5mm
Cappuccio 5mm con Falda
Cappuccio 7mm con Falda
Cappuccio 7mm Autoventilato

Cad. 85,00 €
Cad. 85,00 €
Cad. 85,00 €
Cad. 95,00 €
Cad. 95,00 €

Cerniera

Cerniera T-Zip
Bdm Metallo
Cerniera Polsi
Cerniera Caviglia
Cerniera Giacca
Sost.Cursore
Umida Per Semistagna
Riparazione Sartoriale

Cad. 190,00 €
Cad. 280,00 €
Cad. 30,00 €
Cad. 30,00 €
Cad. 55,00 €
Cad. 20,00 €
Cad. 100,00 €
Ora 45,00 €